

작성자		최병수		위험성평가					참여근로자		작성	검토1	검토2	승인	
현장명		마켓컬리 평택 3FC 자동화설비 구축							결재		한재현	최병수	박준혁	박준혁	소진민
작성일자		2024-01-16													
1. 평가대상				2. 유해위험요인 파악		3. 현재의 위험성			4. 위험성 결정	5. 감소대책 수립 및 실행					
No.	공정분류	작업내용	사용 기계기구/ 화학물질	유해 위험요인파악	현재안전보건조치	담당	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	개선 후 위험성	완료일	담당자
1	사전준비작업	1.사전 준비작업	없음	휴먼에러	현장 상황을 반영한 비상대피로 확인하여 전 달 안전보호구 착용 확인, 음주자는 퇴실조치	협력	2	2	4(낮음)	작업전 교육 및 관리자 확인	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	최병수
						공사	5	4	20(매우높음)		5	4	20(매우높음)		
						안전	2	2	4(낮음)	2인조 작업 및 작업 시작전 근로자 교육 실시	3	1	3(매우낮음)	2024/01/16	박준혁
						소장	2	2	4(낮음)	작업하기서 등 현장 서류 관리 및 근로자 교육 철저	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	소진민
2	정리정돈	정리정돈	없음	휴먼에러	관리감독자 확인	협력	2	2	4(낮음)	TBM 시 근로자 교육 진행	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	최병수
						공사	5	4	20(매우높음)		5	4	20(매우높음)		
						안전	2	2	4(낮음)	작업 전 중 후 정리정돈 확인 철저	3	1	3(매우낮음)	2024/01/16	박준혁
						소장	2	2	4(낮음)	작업하기서 등 현장 서류 관리 및 근로자 교육 철저	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	소진민
3	시운전	자동반송TEST	없음	기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌	안전감시자 배치	협력	2	2	4(낮음)	눈관리표시 실시	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	최병수
						공사	5	4	20(매우높음)		5	4	20(매우높음)		
						안전	2	2	4(낮음)	관리감독자 상주하여 작업 실시 작업구역 설정 철저	3	1	3(매우낮음)	2024/01/16	박준혁
						소장	2	2	4(낮음)	작업하기서 등 현장 서류 관리 및 근로자 교육 철저	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	소진민
4	시운전	I/O CHECK 작업	없음	기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌	안전감시자배치	협력	2	2	4(낮음)	눈관리표시 실시	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	최병수
						공사	5	4	20(매우높음)		5	4	20(매우높음)		
						안전	2	2	4(낮음)	작업 시작전 근로자 교육 철저 2인조 작업 실시	3	1	3(매우낮음)	2024/01/16	박준혁
						소장	2	2	4(낮음)	작업하기서 등 현장 서류 관리 및 근로자 교육 철저	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	소진민