

작성자		정영훈		위험성평가					결재	참여근로자	작성	검토1	검토2	승인	
현장명		마켓컬리 평택 3FC 자동화설비 구축							김건욱	정영훈	박준혁	박준혁	소진민		
작성일자		2024-01-16													
1. 평가대상				2. 유해위험요인 파악		3. 현재의 위험성			4. 위험성 결정	5. 감소대책 수립 및 실행					
No.	공정분류	작업내용	사용 기계기구/ 화확물질	유해, 위험요인 파악	현재안전보건조치	담당	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	개선 후 위험성	완료일	담당자
1	에러대응	물러 교체작업	없음	교체 작업 중 설비 작동으로 인한 끼임 위험	안전감시단 배치	협력	2	2	4(낮음)	작업 시작전 근로자 교육 철저	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	정영훈
						공사	5	4	20(매우높음)		5	4	20(매우높음)		
						안전	2	2	4(낮음)	설비 전원 차단 확인 철저 2인조 작업 실시	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	박준혁
						소장	2	2	4(낮음)	작업허가서 등 현장 서류 관리 및 근로자 교육 철저	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	소진민
2	에러대응	에러대응	없음	기계 동작주 주변인지 부족으로 인한 충돌 위험	안전감시단 배치	협력	2	2	4(낮음)	2인조 작업 진행 및 작업구간 구획설정 철저	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	정영훈
						공사	5	4	20(매우높음)		5	4	20(매우높음)		
						안전	2	2	4(낮음)	작업구역 설정 및 2인조 작업 실시 작업 시작 전 위험요인 관련 근로자 교육 철저	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	박준혁
						소장	2	2	4(낮음)	작업허가서 등 현장 서류 관리 및 근로자 교육 철저	2	1	2(매우낮음)	2024/01/16	소진민