

기중기 안전점검 보고서

【Information】

주식회사 해동크레인

충남07고6004

규격: 105톤

2024년 04월 10일


【Contents】

- 개요
- 점검 대상 건설기계 현황
- 점검 사항
- 부적합 사항
- 점검 의견
- 자격 사항

1

개요

시 공 사	
현 장 명	
작 업 명	육안 계측 점검
담당자	김규민
장 비 업 체	주식회사 해동크레인
점 검 장 소	해동크레인 주기장
점 검 기 관	주식회사 건설기계평가원
점 검 자	심태섭
비 고	(주)건설기계평가원 Institue of Construction Machinery Evaluation



2

점검 대상 건설기계 현황

건설기계명	기중기
건설기계번호	충남07고6004
제조사	LIEBHERR
형식	LTM1095-5.1
규격	105톤 - 3m
제작년도	2006

No	점검분류	결과	No	부적합 등급	수량
1	외관 구조	양호	A	고위험	0
2	작업 장치	양호	B	중위험	0
3	기계 장치	양호	C	저위험	0
4	안전 장치	양호		합계	0
5	기타	양호			

■ 건설기계관리법 시행규칙[별지 제2호서식](개정 2013. 3. 21)		(앞쪽)			
건설기계 등록증					
발급번호 : 4413-20170417-003321 제작년도 : 2006 최초 등록일 : 2012-09-21					
건설기계의 표시					
등록자	건설기계명	기중기	등록번호	충남07고6004	
	형식	LTM1095-5.1	규격	105ton 3 m	
	원동기 및 형식	D 846 A7	차대일련번호	W095759006EL05088	
	사용 본거지 (영업용의 경우에는 상호 및 사용본거지)	(주)하나중기설업 충청남도 천안시 동남구 광교로 33-1(구성동)			
소유자의 표시					
성명(법인명)	박미라	주민(외국인)등록번호	751202-2079535		
주소	충청남도 천안시 동남구 청수14로 117, 603동 605호(청당동, 충화에스플렉스산운마을)				
「건설기계관리법」제3조 및 제13조에 따라 등록 및 검사를 하였음을 증명합니다.					
사유	이전				
천안시 차량등록사업소장(인장)					
2017년 04월 17일					
1. 주요 제원					3. 작업 장치
형식승인번호 : 2-07-1453-06-00					※ 기종별 작업장치 표시
길이	14090 mm	너비	2750 mm	기 중 기	표준부의 작업반경 3.0 ~ 48 m 물길이(점검대길이)(표준) 12.5 m 물길이(점검대길이)(최대) 58 m 불의 최대각도 82도 불 단수 6 단 최대정속(총하중) 105000 × 3M kg 신뢰속도(활간대) 1.7 rpm 총판상속도(트롤리) 120 m/min 최저대지상높이(그라운드) 58 m 아우트리거설치폭(가로×세로) 7000×7368 mm
높이	4000 mm	총중량	68000 kg		
주행방식	차주식 (타이어식)	정격출력	505/1900 PS/RPM		
기통식	6	기통 연료종류	경유		
2. 저당권 등록 사실					최고속도(90km/h) 제한장치 설치()
구분(설정 또는 말소)	일자				대형 건설기계 표지 설치()
설정	2017-02-27				※ 대형건설기계는 도로운행시 도로관리청의 허가를 받아 운행하거나, 운행제한을 받지 아니하도록 분해 후 이동하여야 합니다.
※ 그 밖의 저당권등록의 내용은 건설기계등록원부(용)를 열람·확인 하시기 바랍니다.					210mm × 297mm (A4)

3

점검사항



1 점검 대상 확인



2 주행 장치 확인



3 주행 장치 확인



4 하부 기(차)대 상태 확인



5 하부 배관 및 누유 확인



6 선회장치(턴테이블) 고정 볼트 확인

3

점검사항



7 아우트리거 상태 확인




8 아우트리거 상태 확인



9 후면 상태 확인



10 와이어로프 상태 확인



11 와이어로프 규격 확인(17.2 mm)



12 보조붐 상태 확인

3


점검사항



13 봄 상태 확인



14 봄 핀 연결상태 확인



15 봄 작동 실린더 상태 확인



16 실린더 핀 체결상태 확인



17 봄 도르래 상태 확인




18 과권방지장치 상태 확인

3


점검사항



19 흑 및 해제장치 상태 확인



20 월동기 상태 확인



21 유압장치 상태 확인



22 각종 레버 및 페달 작동상태 확인



23 각종 계기 작동상태 확인

사진 대지

24 N/A

점검 필증	
■ 자율안전점검 / <input checked="" type="checkbox"/> 안전점검 / ■ 사전점검 / <input checked="" type="checkbox"/> 비파괴 검사	
형식(기계)번호	충남07고6004
설치(사용)장소	어동크레인 주기장
검사(점검)일자	24 4 10
검사원	신태섭 (서명)
고용노동부 자율안전점검기관	과학기술정보통신부 비파괴
ICM (주)건설기계평가원 대전점검 (21동, 2층, 2인체 주상복합) Tel. 042-766-7026	

4

부적합 사항

NO	점검항목	세부점검항목	판정등급	점검결과	개선방안	비고
1	없음					
2						
3						
4						
5						
6						
7						

5

종합의견

관리적(Enforcement) 사항

- 장비등록증, 보험관련 서류, 면허증, 건설기계 제원표, 사업자 등록증, 위험성평가표 등 현장 비치상태 양호
- 작업계획서, 중량물 취급계획서를 철저히 검토 후 작업 시행 요함

작업 전 및 중 주요관리사항

- 장비의 각종 장치와 방호장치는 상시 사용조건의 변화, 변형 및 사용상의 부주의 등으로 인하여 사고 발생의 위험이 상존하므로 안전점검주기와 관계없이 작업시작 전 반드시 각 기능의 정상 유무를 확인 후 작업바람.
 - 주요방호장치 : 경사계, 과권방지장치, 비상정지장치, 수평 유지계, 받침대, 복공철판, 리미트 스위치 등
- 작업 전 와이어 로프, 색클 등 줄걸이 공동구 사용기준 사전확인 요함.
- 작업 전 각 부분 및 장치의 균열, 이완, 유격, 변형, 파손, 누유 점검 요함.
- 작업 중 위험 상황 및 인지 시 즉시 중지 요함.
- 작업반경 내 근로자 접근금지조치 및 정확한 신호방법 준수 요함.

교육적(Education) 사항

- 작업 시 특별안전교육 실시하시고 그 결과를 비치하여 주시기 바람.
- 작업 전 유해, 위험요소에 대한 T.B.M. 실시 후 작업 진행 요함
- 조립 및 해체시 제작사 지침서 준수 요함

기술적(Engineering) 사항

- 과권방지장치
- 과부하 방지장치
- 비상정지장치
- 유압장치 라인 오일 누유
- 주요 구조부 균열 유무
- 전기장치 작동상태 등을 작업 전 확인후 작업 시행

기타 문제점 및 정보공유사항

- (1) 주요 사고 원인 숙지 및 대비
- (2) 주요 위험 장소 숙지 및 대비
- (3) 주요 위험 행동 금지 - 작업중 휴대폰 사용, 서두르는 행동, 조심성 부족 등

6

자격 사항

기술자격	자격증 번호	취득일자	발행처
건설기계정비 기사	86207010001Q	1986년 12월 01일	한국산업인력공단



감사합니다



본사 대전광역시 동구 대전로 758, 302호 (원동, 둘안채주상복합)
TEL 042-716-7027
FAX 042-716-7026