

시험성적서



1. 성적서 번호 : CT15-109863
2. 의뢰자
 - 업체명 : 호룡특장
 - 주소 : 광주광역시 광산구 평동산단외로 267
3. 시험기간 : 2019년 10월 16일 ~ 2019년 10월 16일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 크레인 아웃트리거 장판
6. 시험방법
 - (1) 의뢰자 제시 시험방법

7. 시험결과

1) 크레인 아웃트리거 장판

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
압축하중(1764kN 압축 후 균열 유무)	-	(1)	이상없음	온도:(23 ± 2) °C 습도:(41 ± 3) % R.H.

* 의뢰자 제시 시험방법 : 시험편 중앙에 가압판을 장치한 후 1764kN(180ton)의 하중을 가한 후 하중을 제거하고 시험편의 이상유무(균열)를 육안으로 확인한다. 시험속도: 2mm/min, 시험편 크기 : 600×600mm, 가압판 크기 : 300×300×50mm

확인	작성자 성명	조혁환		기술책임자 성명	민경완	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

2019년 10월 16일
한국건설생활환경시험연구원장




광주전남제주지원 : 610-11 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 17-27 ☎ (062)973-1133
 결과문의 : 광주전남제주지원 ☎ (062)973-1133

시험성적서

성적서번호 : CT15-109863

< 시험사진 >



— 이 하 여 백 —

