

---

□ 문 서 : SFA (환안) 2022-13호 2022. 03. 03  
□ 수 신 : 한국산업안전보건공단 대전세종광역본부  
□ 참 조 : 건설지원부 유해위험방지계획서 담당(전미리 과장님)  
□ 제 목 : 유해위험방지계획서 확인점검 지적사항 개선조치결과서 회신의 件

---

1. 귀 지사의 일익 번창함을 기원합니다.
2. 지난 02.24 실시한 유해.위험방지계획서 현장 확인점검 결과 발생한 지적사항에 대해 불임과 같이 지적사항 개선조치 결과서를 첨부 하오니, 업무에 참조 바랍니다.

불임 : 1.지적사항 개선조치결과서 -1부. 끝.





주식회사 에스에프에이  
대표이사 김영민





## 안전보건공단 현장점검 개선사항

현장명 : KT&G 신탄진현장

점검일시 : 2022년 2월 24일

| Before  |                                   | After  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
|    |                                   |    |  |
| 지적내용  | 랙상부 작업발판 단부 안전난간 미설치로 근로자 추락재해 위험 | 조치내용   | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조에 따른 안전난간 2줄 설치 및 방지망 설치완료 |
| Before  |                                   | After  |  |
|  |                                   |  |  |
| 내용  | 안전대 부착설비 설치 미흡으로 근로자 추락재해위험       | 내용   | 수평구멍줄 수평이동 시 사용 편의하도록 위치 조정                    |

| Before  |                                       | After  |  |
|---|---------------------------------------|--|--|
|  |                                       |  |  |
| 내용  | 추락방호망 미설치구간(S/C통로)<br>상부 작업시 근로자 추락위험 | 내용   | 산업안전보건기준에 관한 규칙<br>제14조에 따른 S/C통로 안전망 설치완료 |