

합동 안전보건 점검

결 재	작성	검토	승인
	박혜진		
	10 / 26	/	10 / 26

현 장	SEC 천안 C2 층간 LIFTER 시스템	점검 일시	23 년 10 월 26 일 11 : 00 ~ 12 : 00
점검 구간	SEC 천안 C2 4F ~ 6F	주요 공정	제어

전 월 피드백	N/A		
---------	-----	--	--

점검 구간	점검결과 및 문제점	조치 및 대책
2호기 4F	작업없음. 6F 설비 내부 작업 시 인원통제 양호	
2호기 6F	설비 내부 진입 시 인터락키 파용. 안전거리 교차체결 양호. 활선작업 시 절연보호구 착용 양호	
3호기 4F	작업없음. 6F 설비 내부 작업 시 인원통제 양호 OP 패널 추가고정용 BRK 설치 필요	추후 OP 패널 고정 보강 예정 (중간 고정 브라켓 추가) → 패널 흔들림 전도 위험 (양카완료)
3호기 6F	설비 내부 진입 시 인터락키 파용 및 안전거리체결 양호. 설비 수동조작시 복명복창 양호	
1호기 6F	(착공 전) 개구부 비계발판 틈새보강 필요 (건설 SCOPE)	추후 비계발판 제거 및 제작 발판 (개구부 덮개)으로 교체예정

참석자	도급인 및 도급인의 근로자			관계수급인 및 관계수급인의 근로자		
	소속	성명	서명	소속	성명	서명
	SFA			신세기	주원호	
SFA	박혜진	박혜진	신세기	이영숙	이영숙	
			비아비	김재현	김재현	
				백지현	백지현	
			세광엔지니어링	강호준	강호준	

* 사진 대지 별도 첨부