

(모델명 : SJ3226) 반입 전 CHECK LIST (장비번호 : DW1041)

점검일 : 2021.08.20

NO.	내용	결과	수리	NO.	내용	결과	수리			
	◆입고검사	검사기준	불량 양호	점검자	◆전기장치	검사기준	불량 양호	점검자		
1	장비외관상태	육안	0	천영주	36	배터리.장비 연결잭	육안	0		
2	스위치류 작동,외관상태	작동	0		37	배터리 터미널 조임	육안	0		
3	주행전.후진	작동	0		38	배터리비중/부하시험(V)	5.25V이상	보충	정상	
4	리프트업 주행(주행차단)	작동	0		39	배터리증류수크판위10MM	10mm이상	0	천영주	
5	고속.저속 주행	작동	0		40	하부리프트작동	작동	0		
6	조향 좌.우회전	작동	0		41	경광등	작동	0		
7	리프트업 다운	작동	0		42	노면접지	육안	0	천영주	
8	엔진시동	작동	0			◆차체	불량	양호		점검자
9	소음 및 보조지지대 작동	작동	0		43	도장/세차상태	육안	0		
	◆세차		불량	양호	점검자					
10	이물질제거	육안	0	천영주	44	바퀴조임상태	육안	0		
11	세차	육안	0		45	엑슬킹핀	육안	0		
12	차체파손 유.무	육안	0		46	허브어셈블리	육안	0		
13	에어건조	육안	0		47	타이어 마모정도	육안	0		
	◆도장		불량	양호	점검자					
14	도장	육안	0	천영주	48	하부도어 잠금장치	육안	0		
15	차체파손 유.무	육안	0		49	씨저핀 이상	육안	0		
16	관리번호(제조번호)확인	육안	0		50	씨저 외관	육안	0		
17	스티커 부착상태	육안	0		51	푃출시스템	육안	0		
	◆유압		불량	양호	점검자					
18	유압오일양(리프트하강)	작동	0	천영주	52	확장대 작동	육안	0		
19	리프트실린더(작동/누)	작동	0		53	확장대 로울러	육안	0		
20	비상하강	작동	0		54	확장대 고정핀	육안	0		
21	누유(블록/호스/니플)	작동	0		55	안전고리(체인/도어)	육안	0		
22	브레이크(작동/누유)	작동	0	천영주	56	그리스 주입	육안	0		
23	스티어링(작동/누유)	작동	0			◆충고정비	불량	양호	점검자	
24	주행모터(작동/누유)	작동	0		57	주행(전지/후진)	작동	0		
25	주행해제(프리힐링벨브)	작동	0		58	리프트(상승/하강)	작동	0		
26	비상펌프작동	작동	0	천영주	59	주행차단(현장기준)	작동	0		
	◆전기장치		불량		양호	점검자				
27	전기배선상태	육안	0		60	감지봉작동	육안	0		
28	콘트롤박스(작동/스티커)	육안	0		61	외관상태	육안	0		
29	연결잭(감지봉/푃스위치)	육안	0	천영주	62	배터리충전상태	육안	0		
30	과상승방지봉	작동	0		63	푃출시스템	작동	0		
31	주행차단	작동	0		64	옵션작동(기능적)	작동	0		
32	푃스우치	작동	0			◆옵션장착	불량	양호	점검자	
33	작동알람	작동	0	천영주	65	보호망(함석 외)	육안	0		
34	충전플러그	작동	0		66	협착난간대	육안	0		
35	충전기작동여부	작동	0		67	타이어 세척	육안	0		
					68	충격흡수	육안	0		
					69	용접보호판	육안	0		
					70	부착물(스티커)	육안	0		
					71	낙하물방지턱(현장기준)	작동	0		

주의 1. 기준은 출고시에 점검체크 기준이며 배터리 충전 상태에 따라 성능이 달라질 수 있습니다
 2. 사용중 배터리의 충전상태 장비의 노후 상태에 따라 속도의 차이가 발생할 수 있습니다.