

반입 전 CHECK LIST

모델명 : JLN 1P30ES

관리번호 : 145

NO					NO							
내용					내용							
NO		내용		결과	수리	NO		내용		결과	수리	
NO		내용		불량	양호	NO		내용		불량	양호	
■입고검사					점검자		■전기장치					
1	장비외관상태	육안		○	주 중 학	36	배터리, 장비 연결잭	육안		○	주 중 학	
2	스위치류 작동, 외관상태	작동		○		37	배터리 터미널 조임	육안		○		
3	주행전, 후진	작동		○		38	배터리비중/부하시험(v)	5.25V이상		○		
4	리프트업 주행(주행차단)	작동		○		39	배터리종류수극판위10MM	10mm이상	보충	정상		
5	고속, 저속 주행	작동		○		40	하부리프트작동	작동		○		
6	조향 좌, 우회전	작동		○		41	경광등	작동		○		
7	리프트업, 다운	작동		○		42	노면접지	육안		○		
8	엔진시동	작동		○		■차체		불량	양호	점검자		
9	소음 및 보조지시대 작동	작동		○		43	도장/세차상태	육안		○		
■세차					점검자		■도장					
10	이물질제거	육안		○	주 중 학	44	바퀴조임상태	육안		○	주 중 학	
11	세차	육안		○		45	엑슬킹핀	육안		○		
12	차체파손 유, 무	육안		○		46	허브어셈블리	육안		○		
13	에어건조	육안		○		47	타이어 마모정도	육안		○		
14	도장	육안		○	주 중 학	48	하부도어 잠금장치	육안		○	주 중 학	
15	차체파손 유, 무	육안		○		49	씨저핀 이상	육안		○		
16	관리번호(제조번호)확인	육안		○		50	씨저 외관	육안		○		
17	스티커 부착상태	육안		○		51	풋출시스템	육안		○		
■유압					점검자		■확장대					
18	유압오일양(리프트하강후)			○	주 중 학	52	확장대 작동	작동		○	주 중 학	
19	리프트실린더(작동/누유)	작동		○		53	확장대 로울러	육안		○		
20	비상하강	작동		○		54	확장대 고정핀	육안		○		
21	누유(볼록/호스/니플)	육안		○		55	안전고리(체인/도어)	육안		○		
22	브레이크(작동/누유)	작동		○		56	그리스 주입	육안		○		
23	스티어링(작동/누유)	작동		○		■출고정비		불량	양호	점검자		
24	주행모터(작동/누유)	작동		○		57	주행(전진/후진)	작동		○		주 중 학
25	주행해제(프리휠링벨브)	작동		○		58	리프트(상승/하강)	작동		○		
26	비상멈프작동	작동		○	59	주행차단(현장기준)	작동		○			
■전기장치					점검자		60	감지봉작동	육안		○	
27	전기배선상태	육안		○	61	외관상태	육안		○			
28	콘트롤박스 (작동/스티커)	육안		○	62	배터리충전상태	육안		○			
29	연결잭(감지봉/풋스위치)	육안		○	63	풋출시스템	작동		○	주 중 학		
30	과상승방지봉	작동		○	64	읍선작동(기능적)	작동		○			
31	주행차단	작동		○	■읍선장착		불량	양호	점검자			
32	풋스위치고정	작동		○	65	보호망(함석 외)	육안		○	주 중 학		
33	작동알람	작동		○	66	협착난간대	육안		○			
34	충전플러그	육안		○	67	타이어 세척	육안		○			
35	충전기작동여부	22A이하			68	충격흡수	육안		○			
					69	읍검보호판	육안		○			
					70	부착물(스티커)	육안		○	주 중 학		
					71	낙하물방지턱(현장기준)	작동		○			

※주의: 1, 기준은 출고시에 점검 체크 기준이며 배터리 충전 상태에 따라 성능이 달라질수 있습니다

2, 사용중 배터리의 충전상태 장비의 노후 상태에 따라 속도의 차이가 발생할수 있습니다